



Commune : **VILLELONGUE**

Rivière : **Le Gave de Pau**

Au droit de la station d'epuration.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne

Code : GTL_S_117

Date de mise à jour : 26/08/2016

Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.06303470 / Y: 42.96090000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 449908.13 / Y: 6211687.29

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0630347 / Y: 42.9609

Code Hydro: Q---0100

Rive de référence: Droite



18 Juin 2013

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Code : 135 - Fiabilité : Bonne - Pic de crue arrive vers 22h, photos prises autour de 15h

GÉNÉRAL

Code : 23PLVG_GP_R_219_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GAD

13/06/2023

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES DE LA CRUE DE JUIN 2013 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : Services municipaux



Vue du repère