



Commune : **SALIGOS**

Rivière : **Le Gave de Pau**

## Ecluserie des pêcheurs.

**8** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne

**Code :** GTL\_S\_154

**Date de mise à jour :** 26/08/2016

**Auteur :** SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -0.01644320 / Y: 42.88690000

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 453396.11 / Y: 6203318.1

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.0164432 / Y: 42.8869

**Code Hydro:** Q--0100

**Rive de référence:** Droite



**11 mai 2009**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Code : 198 - Fiabilité : Moyenne - Photo prise à heure inconnue, peut-être autour de 7h30, niveau max incertain

### GÉNÉRAL

**Code :** 23PLVG\_GP\_R\_223\_2

**Date de mise à jour :** 13/06/2023

**Auteur :** SPC GAD

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Non renseigné

**Pérennité :** Non renseigné

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES DE LA CRUE DE JUIN 2013 -**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s) :** Inconnu



Vue du repère