



Commune : GORCY

rue du moulin n°13ter - #1

Commentaires : Palissade en bois en limite de propriété. Bâtiment à proximité ruisseau le Coulmy**1**

Repère(s) sur le site



GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Meuse-Moselle**Code :** 23DT54CH1_S_52**Date de mise à jour :** 05/07/2023**Auteur :** SPC MM

photo du repère de loin

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 5.67844000 / Y: 49.54038000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 893910.05 / Y: 6941187.59**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.67844 / Y: 49.54038**15 Juillet 2021****Nature de l'inondation :** Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau :** **242.02 m****Nature du repère :** Laisse d'inondation**Commentaires :** Palissade de limite de propriété**GÉNÉRAL****Code :** 23DT54CH1_R_52_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MM

05/07/2023



photo du repère de près

MARQUE**Texte :** aucune inscription**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Moyenne**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : DDT MEURTHE-ET-MOSELLE - 23/07/2021****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDT 54**NIVELLEMENT INITIAL - 19/04/2022****Méthode :** GPS**Organisme :** SARL GEOL3D**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** depuis le sol**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 241.820 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.200 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 242.02