

Commune : **GORCY**

rue du moulin n°13ter - #2

Commentaires : Façade arrière garage. Bâtiment à proximité ruisseau le Coulmy


1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Meuse-Moselle

Code : 23DT54CH1_S_53 **Date de mise à jour** : 05/07/2023

Auteur : SPC MM




GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.67824000 / Y: 49.54032000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 893895.8 / Y: 6941180.43

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.67824 / Y: 49.54032



15 Juillet 2021

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **242.31 m**


Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : mesure prise sur mur arrière garage

GÉNÉRAL

Code : 23DT54CH1_R_53_1 **Date de mise à jour** : 05/07/2023

Auteur : SPC MM



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non **État du repère** : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné **Repère calculé** : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT MEURTHE-ET-MOSELLE - 23/07/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : DDT 54

NIVELLEMENT INITIAL - 19/04/2022

Méthode : GPS

Organisme : SARL GEOL3D

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : depuis le sol pavé.Pied du mur

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 241.880 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.430 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 242.31