

Commune : **GORCY****rue du moulin n°13ter - #2****Commentaires** : Façade arrière garage. Bâtiment à proximité ruisseau le Coulmy**1**

Repère(s) sur le site



GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Meuse-Moselle**Code** : 23DT54CH1_S_53**Date de mise à jour** : 05/07/2023**Auteur** : SPC MM

photo du repère de loin

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: 5.67824000 / Y: 49.54032000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 893895.8 / Y: 6941180.43**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 5.67824 / Y: 49.54032**15 juillet 2021**Altitude calculée de l'eau : **242.31 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : mesure prise sur mur arrière garage**GÉNÉRAL****Code** : 23DT54CH1_R_53_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC MM

05/07/2023

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE** : DDT MEURTHE-ET-MOSELLE - 23/07/2021**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : DDT 54**NIVELLEMENT INITIAL - 19/04/2022****Méthode** : GPS**Organisme** : SARL GEOL3D**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : depuis le sol pavé. Pied du mur**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 241.880 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.430 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 242.31

photo du repère de près