Commune : **GORCY**

rue du moulin n°12

Commentaires : muret de limite de propriété.Bâtiment proche du ruisseau du Coulmy

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Meuse-Moselle
Code : 23DT54CH1_S_54 **Date de mise à jour :** 05/07/2023
Auteur : SPC MM

photo du repère de loin

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.67785000 / Y: 49.54045000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 893867.09 / Y: 6941193.93
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.67785 / Y: 49.54045

15 Juillet 2021

Altitude calculée de l'eau : **241.45 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Muret de limite de propriété

GÉNÉRAL

Code : 23DT54CH1_R_54_1 **Date de mise à jour :** 05/07/2023
Auteur : SPC MM

photo du repère de près

MARQUE

Texte : aucune inscription
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Moyen
Pérennité : Moyenne **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT MEURTHE-ET-MOSELLE - 23/07/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDT 54

NIVELLEMENT INITIAL - 19/04/2022

Méthode : GPS
Organisme : SARL GEOL3D
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : depuis le pied de murette
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 241.240 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.210 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 241.45