

Commune : **GORCY****rue du moulin n°12****Commentaires** : muret de limite de propriété. Bâtiment proche du ruisseau du Coulmy**1**

Repère(s) sur le site



GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Meuse-Moselle**Code** : 23DT54CH1_S_54**Date de mise à jour** : 05/07/2023**Auteur** : SPC MM

photo du repère de loin

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: 5.67785000 / Y: 49.54045000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 893867.09 / Y: 6941193.93**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 5.67785 / Y: 49.54045**15 juillet 2021**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **241.45 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : Muret de limite de propriété**GÉNÉRAL****Code** : 23DT54CH1_R_54_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC MM

05/07/2023



photo du repère de près

MARQUE**Texte** : aucune inscription**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**État du repère** : Moyen**Pérennité** : Moyenne**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE** : DDT MEURTHE-ET-MOSELLE - 23/07/2021**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : DDT 54**NIVELLEMENT INITIAL - 19/04/2022****Méthode** : GPS**Organisme** : SARL GEOL3D**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : depuis le pied de murette**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 241.240 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.210 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 241.45