



Commune : **GORCY**

## Place St Martin n°20

**Commentaires** : façade de maison. À proximité du ruisseau du Coulmy

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion** : Meuse-Moselle

**Code** : 23DT54CH1\_S\_55

**Date de mise à jour** : 05/07/2023

**Auteur** : SPC MM





photo du repère de loin

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84** : X: 5.67751000 / Y: 49.54163900

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 893838 / Y: 6941325.32

**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 5.67751 / Y: 49.541639



**15 Juillet 2021**

Altitude calculée de l'eau : **240.79 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires** : mur de façade entre entrée et garage

### GÉNÉRAL

**Code** : 23DT54CH1\_R\_55\_1

**Date de mise à jour** :

**Auteur** : SPC MM

05/07/2023

### MARQUE

**Maximum de l'inondation** : Oui

**Visibilité** : Non

**État du repère** : Non renseigné

**Pérennité** : Non renseigné

**Repère calculé** : Non renseigné

**PHEC** : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE** : DDT MEURTHE-ET-MOSELLE - 23/07/2021

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation

**Organisme** : DDT 54

### NIVELLEMENT INITIAL - 19/04/2022

**Méthode** : GPS

**Organisme** : SARL GEOL3D

**Référence nivelée** : Autre type de référence

**Description référence du repère** : depuis le sol

**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)

**Altitude de la référence (en m)** : 240.540 m

**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.250 m

**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 240.79



photo du repère de près