



Commune : **BASSE-TERRE**

Rue de Cours Nolivos #3

Commentaires : Témoignage indiquant que l'eau a atteint la marche d'entrée d'un magasin de chaussures.
Incapacité de définir la hauteur maximale atteinte l'eau lors de l'évènement

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe

Code : WEB_S_202307040653

Date de mise à jour : 04/07/2023

Auteur : DEAL971



Marche d'entrée d'un magasin de chaussures

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.73135850 / Y: 15.99631800

(RRAF 91)UTM 20N X: 635745.9 / Y: 1768942.29

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.7313585 / Y: 15.996318



28 juin 2023

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Nature du repère : **Témoignage oral**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202307041151

Date de mise à jour :

Auteur : DEAL971

04/07/2023

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non

Visibilité : Non

État du repère : Disparu



Témoignage sur l'hauteur atteint par l'eau (valeur approximative)

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION
29/06/23 DEAL GUADELOUPE - 29/06/2023

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : DEAL Guadeloupe