



Commune : **BASSE-TERRE**

## Rue de Cours Nolivos #3

**Commentaires :** Témoignage indiquant que l'eau a atteint la marche d'entrée d'un magasin de chaussures.  
Incapacité de définir la hauteur maximale atteinte l'eau lors de l'évènement

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Guadeloupe

**Code :** WEB\_S\_202307040653

**Date de mise à jour :** 04/07/2023

**Auteur :** DEAL971



Marche d'entrée d'un magasin de chaussures

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -61.73135850 / Y: 15.99631800

**(RRAF 91)UTM 20N X:** 635745.9 / Y: 1768942.29

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -61.7313585 / Y: 15.996318



**28 juin 2023**

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Nature du repère : **Témoignage oral**

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_202307041151

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** DEAL971

04/07/2023

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu



Témoignage sur l'hauteur atteint par l'eau (valeur approximative)

**SOURCE DE REPÉRAGE :** CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION  
29/06/23 DEAL GUADELOUPE - 29/06/2023

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s) :** DEAL Guadeloupe