Commune : **BASSE-TERRE**

Rue de Cours Nolivos #3

Commentaires : Témoignage indiquant que l'eau a atteint la marche d'entrée d'un magasin de chaussures. Incapacité de définir la hauteur maximale atteinte l'eau lors de l'évènement

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe
Code : WEB_S_202307040653 **Date de mise à jour :** 04/07/2023
Auteur : DEAL971

Marche d'entrée d'un magasin de chaussures

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.73135850 / Y: 15.99631800
(RRAF 91)UTM 20N X: 635745.9 / Y: 1768942.29
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.7313585 / Y: 15.996318

28 Juin 2023

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Nature du repère : **Témoignage oral**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202307041151 **Date de mise à jour :** 04/07/2023
Auteur : DEAL971

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu

Témoignage sur l'hauteur atteint par l'eau (valeur approximative)

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION 29/06/23 DEAL GUADELOUPE - 29/06/2023

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DEAL Guadeloupe