

Commune : **BASSE-TERRE**

Rue de Cours Nolivos #3

Commentaires : Témoignage indiquant que l'eau a atteint la marche d'entrée d'un magasin de chaussures.
Incapacité de définir la hauteur maximale atteinte l'eau lors de l'événement

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Guadeloupe**Code :** WEB_S_202307040653**Date de mise à jour :** 04/07/2023**Auteur :** DEAL971

Marche d'entrée d'un magasin de chaussures

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -61.73135850 / Y: 15.99631800**(RRAF 91)UTM 20N :** X: 635745.9 / Y: 1768942.29**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -61.7313585 / Y: 15.996318**28 Juin 2023**Nature de l'inondation : **Ruisseaulement**Nature du repère : **Témoignage oral****GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_202307041151**Date de mise à jour :****Auteur :** DEAL971

04/07/2023

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu

Témoignage sur l'hauteur atteint par l'eau (valeur approximative)

**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION
29/06/23 DEAL GUADELOUPE - 29/06/2023****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DEAL Guadeloupe