




Commune : GUEURES

Rivière : La Vienne

Gouttière en ciment sur Pont de la RD 70.

Commentaires : Il s'agit de la gouttière en ciment située en amont du pont, rive gauche, en contrebat du tablier du pont.**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB_S_202307105513 **Date de mise à jour :** 10/07/2023**Auteur :** SPC.SACN

Vue depuis la RD 70.

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.97437632 / Y: 49.84281580**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 554202.96 / Y: 6973427.13**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.9743763 / Y: 49.8428158**Code Hydro:** G4100600**Rive de référence:** Gauche**17 Juin 2023**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Laisse de crue à 128 cm/haut de la gouttière.**GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_202307105805**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC.SACN

10/07/2023



Laisse de crue à 128 cm/haut de la gouttière.

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Mauvais**Pérennité :** Aucune**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Seine aval - Côtiers normands