
	Commune : <b>SARE</b>	Rivière : <b>Lizuniako Erreka</b>
	D306	

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

---


**Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne  
**Code :** WEB\_S\_202307124537    **Date de mise à jour :** 12/07/2023  
**Auteur :** SPC GAD



**GÉOLOCALISATION**

---

**Coordonnées WGS84 :** X: -1.57349870 / Y: 43.30417730  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 328905.61 / **Y:** 6255751.38  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.5734987 / Y: 43.3041773  
**Code Hydro:** S5210500    **Rive de référence:**

	<b>13 mai 2023</b>	
	Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>	Nature du repère : <b>Laisse d'inondation</b>

**GÉNÉRAL**

---

**Code :** WEB\_R\_202307124643    **Date de mise à jour :** 12/07/2023  
**Auteur :** SPC GAD



Vue de la laisse

**MARQUE**

---

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**État du repère :** Disparu

**SOURCE DE REPÉRAGE :** CAMPAGNE TERRAIN CAPB À L'OCCASION DE LA CRUE DE LA NIVELLE DU 13/05/2023 - 13/05/2023

---

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation