



Commune : LES CONTAMINES-MONTJOIE

Cugnon bâtiment Département

1

Repère(s) sur
le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Alpes du Nord

Code : SM3A_S_056

Auteur : SM3A

Date de mise à jour : 20/07/2023



Cugnon Bâtiment Département

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.72746390 / Y: 45.81448010

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 989344.46 / Y: 6530702.4

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.7274639 / Y: 45.8144801



22 Août 2005

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

GÉNÉRAL

Code : SM3A_R_065

Auteur : SM3A

Date de mise à jour :

20/07/2023

MARQUE

Texte : Crue de 2005 Nant d'Armancette

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

Pérennité : Longue

PHEC : Oui

État du repère : Bon

Repère calculé : Non



crue de 2005 du nant d'Armancette