Commune : **SAINT-DENIS** | Rivière : **Rivière des Pluies**

Arrêt de bus coco

Commentaires : Voirie communale à proximité immédiate des habitations.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Réunion
Code : 23DEAL_R1_S_20 **Date de mise à jour :** 15/09/2023
Auteur : CVH Réunion

Vue générale du site, DEAL Réunion, 2023

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 55.50576850 / Y: -20.93019400
Coordonnées RGR92 UTM 40S X: 344621 / Y: 7684854.06
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 55.5057685 / Y: -20.930194
Code Hydro: 40310170 **Rive de référence:** Gauche

3 Mars 2006

Altitude calculée de l'eau : **160 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

Commentaires : Tempête Diwa en mars 2006. Repère placé sur un panneau d'avertissement sur les crues. Chaussée de l'époque entièrement submergée et dégradée depuis l'amont avec de fortes vitesses. Intervention avec encordage des pompiers.

GÉNÉRAL

Code : 23DEAL_R1_R_20_1 **Date de mise à jour :** 15/09/2023
Auteur : CVH Réunion

Vue rapprochée du repère, DEAL Réunion, 2023

MARQUE

Texte : Rivière des Pluies, Diwa (2006) Crue
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DE REPÈRES DE CRUES PAR LA DEAL RÉUNION - 04/07/2023

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DEAL Réunion

NIVELLEMENT INITIAL - 29/09/2022

Méthode : GPS
Organisme : ARTELIA
Commentaires sur le nivellement : +/- 15cm. Chaussée de l'époque entièrement submergée et dégradée depuis l'amont. Attention l'historique de l'hydraulique du lit majeur est inconnu et non calculable. Incertitude issue du relevé DGPS lors de la visite de terrain le 04/07/2023.
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : IGN 1989 (Réunion)
Altitude de la référence (en m) : 160.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 160