



Commune : SAINT-DENIS

Rivière : Rivière des Pluies

## Escalier d'accès à l'aire de pique-nique

**Commentaires** : Centre approximatif du village.**1**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion** : Réunion**Code** : 23DEAL\_R1\_S\_21**Date de mise à jour** : 15/09/2023**Auteur** : CVH Réunion

Vue générale du site, DEAL Réunion, 2023

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84** : X: 55.50654580 / Y: -20.92937000**Coordonnées RGR92 UTM 40S** X: 344700.99 / Y: 7684946.03**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 55.5065458 / Y: -20.92937**Code Hydro**: 40310170**Rive de référence**: Gauche

### 3 Mars 2006

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **158 m**Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)****Commentaires** : Tempête Diwa en mars 2006. La chaussée de 2006 (avec kiosques en bordure de lit majeur) fut emportée. Le repère visible sur une ancienne photo était placé sur un panneau d'avertissement sur les crues. Sur la photo plus récente le repère semble avoir disparu.

### GÉNÉRAL

**Code** : 23DEAL\_R1\_R\_21\_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : CVH Réunion

15/09/2023

### MARQUE

**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non**État du repère** : Disparu**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Oui

### SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DE REPÈRES DE CRUES PAR LA DEAL RÉUNION - 04/07/2023

**Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme** : DEAL Réunion

### NIVELLEMENT INITIAL - 29/09/2022

**Méthode** : GPS**Organisme** : ARTELIA**Commentaires sur le nivellement** : Niveau de submersion par divagation des eaux sur la chaussée pendant la tempête DIWA. La chaussée de 2006 (avec kiosques en bordure de lit majeur) fut emportée.**Référence nivelée** : Marque d'inondation**Système altimétrique** : IGN 1989 (Réunion)**Altitude de la référence (en m)** : 158.000 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 158

Vue rapprochée du repère, DEAL Réunion, 2023