



Commune : **GOURBEYRE**

## Vestiaire Complexe sportif Gourbeyre

**1** Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe

Code : WEB\_S\_202310091716

Date de mise à jour : 27/01/2026

Auteur : DEAL971



dépôt solide contre le grillage

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.68942220 / Y: 15.99138780

(RRAF 91)UTM 20N X: 640237.23 / Y: 1768424.66

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.6894222 / Y: 15.9913878



**2 octobre 2023**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Dépôt de matières solides sur le grillage du complexe sportif, débordement de la ravine

### GÉNÉRAL

Code : WEB\_R\_202310091716

Date de mise à jour : 27/01/2026

Auteur : DEAL971

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non


État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : COLLECTE POST-INONDATION, DEAL GUADELOUPE (02/10/2023) - 02/10/2023

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : DEAL Guadeloupe



Dépôt de matière solide sur le grillage