




Commune : GOURBEYRE

## Vestiaire Complexe sportif Gourbeyre

**1**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Guadeloupe**Code :** WEB\_S\_202310091716**Date de mise à jour :** 27/01/2026**Auteur :** DEAL971

dépôt solide contre le grillage

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -61.68942220 / Y: 15.99138780**(RRAF 91)UTM 20N :** X: 640237.23 / Y: 1768424.66**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -61.6894222 / Y: 15.9913878**2 octobre 2023**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Dépôt de matières solides sur le grillage du complexe sportif, débordement de la ravine**GÉNÉRAL****Code :** WEB\_R\_202310091716**Date de mise à jour :****Auteur :** DEAL971

27/01/2026



Dépôt de matière solide sur le grillage

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**SOURCE DE REPÉRAGE : COLLECTE POST-INONDATION, DEAL GUADELOUPE (02/10/2023) - 02/10/2023****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** DEAL Guadeloupe