Commune : **GOURBEYRE**

Vestiaire Complexe sportif Gourbeyre

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe
Code : WEB_S_202310091716 **Date de mise à jour :** 07/11/2023
Auteur : corentin fauny

dépôt solide contre le grillage

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.68942220 / Y: 15.99138780
(RRAF 91)UTM 20N X: 640237.23 / Y: 1768424.66
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.6894222 / Y: 15.9913878

2 Octobre 2023

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Dépôt de matières solides sur le grillage du complexe sportif, débordement de la ravine

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202310091716 **Date de mise à jour :** 07/11/2023
Auteur : corentin fauny

Dépôt de matière solide sur le grillage

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : COLLECTE POST-INONDATION, DEAL GUADELOUPE (02/10/2023) - 02/10/2023

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DEAL Guadeloupe