



Commune : **TROIS-RIVIERES**

Entrée Ouest Grande Anse

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe

Code : WEB_S_202310100601

Date de mise à jour : 10/10/2023

Auteur : DEAL971



Charriage important sur l'ouvrage

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.67419110 / Y: 15.95812520

(RRAF 91)UTM 20N X: 641890.71 / Y: 1764754.83

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.6741911 / Y: 15.9581252



2 octobre 2023

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Débordement de la ravine.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202310100654

Date de mise à jour : 10/10/2023

Auteur : DEAL971

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non

Visibilité : Oui

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : COLLECTE POST-INONDATION, DEAL GUADELOUPE (02/10/2023) - 02/10/2023

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : DEAL Guadeloupe