



Commune : TROIS-RIVIERES

## Entrée Ouest Grande Anse

1

Repère(s) sur  
le site


### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe

Code : WEB\_S\_202310100601

Date de mise à jour : 10/10/2023

Auteur : DEAL971



Charriage important sur l'ouvrage

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.67419110 / Y: 15.95812520

(RRAF 91)UTM 20N X: 641890.71 / Y: 1764754.83

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.6741911 / Y: 15.9581252



2 Octobre 2023

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Débordement de la ravine.

### GÉNÉRAL

Code : WEB\_R\_202310100654

Date de mise à jour :

Auteur : DEAL971

10/10/2023

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Non

Visibilité : Oui

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

### SOURCE DE REPÉRAGE : COLLECTE POST-INONDATION, DEAL GUADELOUPE (02/10/2023) - 02/10/2023

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : DEAL Guadeloupe