



Commune : TROIS-RIVIERES

Pont de la ravine Blondeau

1

Repère(s) sur
le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe

Code : WEB_S_202310100951

Date de mise à jour : 10/10/2023

Auteur : DEAL971



Destruction de l'ouvrage

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.67796190 / Y: 15.95476760

(RRAF 91)UTM 20N X: 641489.44 / Y: 1764380.79

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.6779619 / Y: 15.9547676



2 Octobre 2023

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Débordement de la rivière Blondeau créant la destruction partielle du pont.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202310101049

Date de mise à jour :

Auteur : DEAL971

10/10/2023

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non

Visibilité : Oui

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : COLLECTE POST-INONDATION, DEAL GUADELOUPE (02/10/2023) - 02/10/2023

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : DEAL Guadeloupe