


Commune : **VIEUX-FORT**

Pont de la ravine Bogard

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe
 Code : WEB_S_202310101807 Date de mise à jour : 17/10/2024
 Auteur : DEAL971



Destruction de l'ouvrage aval

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.69291180 / Y: 15.95049460
 (RRAF 91)UTM 20N X: 639892.17 / Y: 1763897.94
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.6929118 / Y: 15.9504946

2 octobre 2023

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Débordement de la ravine Bogard et pont en charge. Destruction des barrières à l'aval de l'ouvrage.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202310101923 Date de mise à jour : 10/10/2023
 Auteur : DEAL971

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non
 Visibilité : Oui État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : COLLECTE POST-INONDATION, DEAL GUADELOUPE (02/10/2023) - 02/10/2023

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme(s) : DEAL Guadeloupe



Commune : **VIEUX-FORT**

Pont de la ravine Bogard

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe

Code : WEB_S_202310101807

Date de mise à jour : 17/10/2024

Auteur : DEAL971



Destruction de l'ouvrage aval

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.69291180 / Y: 15.95049460

(RRAF 91)UTM 20N X: 639892.17 / Y: 1763897.94

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.6929118 / Y: 15.9504946



26 septembre 2024

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202410011600

Date de mise à jour : 17/03/2026

Auteur : DEAL971

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : COLLECTE POST-INONDATION, OT44 26/09/24, DEAL GUADELOUPE -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : DEAL Guadeloupe



Vue vers l'amont, depuis la rue mercier