



Commune : **VIEUX-HABITANTS**

## Pont de la ravine Géry

**1** Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe

Code : WEB\_S\_202310315205

Date de mise à jour : 31/10/2023

Auteur : DEAL971



Destruction barrière de sécurité à l'amont du pont

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.76330980 / Y: 16.06872450

(RRAF 91)UTM 20N X: 632278.86 / Y: 1776932.5

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.7633098 / Y: 16.0687245



**22 octobre 2023**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Pont en charge. Chaussée inondée. Barrières de sécurité détruites par le fort charriage.

### GÉNÉRAL

Code : WEB\_R\_202310315324

Date de mise à jour :

Auteur : DEAL971

31/10/2023

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Non

Visibilité : Oui

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

**SOURCE DE REPÉRAGE : COLLECTE POST-INONDATION, DEAL GUADELOUPE (TAMMY 22/10/23) - 24/10/2023**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : DEAL Guadeloupe