


Commune : **VIEUX-HABITANTS** | **Pont de la ravine Géry**

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe
Code : WEB_S_202310315205 **Date de mise à jour :** 31/10/2023
Auteur : DEAL971



Destruction barrière de sécurité à l'amont du pont

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.76330980 / Y: 16.06872450
(RRAF 91)UTM 20N X: 632278.86 / Y: 1776932.5
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.7633098 / Y: 16.0687245

22 octobre 2023
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Pont en charge. Chaussée inondée. Barrières de sécurité détruites par le fort charriage.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202310315324 **Date de mise à jour :** 31/10/2023
Auteur : DEAL971

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : COLLECTE POST-INONDATION, DEAL
GADELOUPE (TAMMY 22/10/23) - 24/10/2023

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : DEAL Guadeloupe