


Commune : **VIEUX-HABITANTS** | **Pont de la ravine Géry**

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe
 Code : WEB_S_202310315205 Date de mise à jour : 31/10/2023
 Auteur : DEAL971



Destruction barrière de sécurité à l'amont du pont

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.76330980 / Y: 16.06872450
 (RRAF 91)UTM 20N X: 632278.86 / Y: 1776932.5
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.7633098 / Y: 16.0687245

22 octobre 2023
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**


Commentaires : Pont en charge. Chaussée inondée. Barrières de sécurité détruites par le fort charriage.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202310315324 Date de mise à jour : 31/10/2023
 Auteur : DEAL971

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non
 Visibilité : Oui État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune



SOURCE DE REPÉRAGE : COLLECTE POST-INONDATION, DEAL GUADELOUPE (TAMMY 22/10/23) - 24/10/2023

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme(s) : DEAL Guadeloupe