



Commune : **VIEUX-HABITANTS**

Pont ravine Bel Air

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe

Code : WEB_S_201806121249

Date de mise à jour : 11/07/2023

Auteur : DEAL971



Pont

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.76341200 / Y: 16.06785380

(RRAF 91)UTM 20N X: 632268.51 / Y: 1776836.11

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.763412 / Y: 16.0678538



22 octobre 2023

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Fort transport solide entraînant la destruction des glissières de sécurité du pont.

Le pont a été en charge et la chaussée inondée.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202310315953

Date de mise à jour : 31/10/2023

Auteur : DEAL971

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non

Visibilité : Oui

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : COLLECTE POST-INONDATION, DEAL GUADELOUPE (TAMMY 22/10/23) - 24/10/2023

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : DEAL Guadeloupe



Destruction de la barrière de sécurité à l'aval du pont