



Commune : **VIEUX-HABITANTS**

Pont de Vanier (Ravine Tarare)

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe

Code : WEB_S_202310311446

Date de mise à jour : 31/10/2023

Auteur : DEAL971



Destruction partielle de l'ouvrage de franchissement

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.75994290 / Y: 16.08303880

(RRAF 91)UTM 20N X: 632629.55 / Y: 1778518.35

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.7599429 / Y: 16.0830388



22 octobre 2023

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Destruction partielle de l'ouvrage de franchissement liée au fort charriage de la ravine Tarare.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202310311630

Date de mise à jour :

Auteur : DEAL971

31/10/2023

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non

Visibilité : Oui

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : COLLECTE POST-INONDATION, DEAL GUADELOUPE (TAMMY 22/10/23) - 24/10/2023

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : DEAL Guadeloupe



Destruction partielle liée au fort charriage