



Commune : **VILLE-EN-TARDENOIS**

50a Avenue du 6 Juin

1

Repère(s) sur
le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Bassins du Nord

Code : WEB_S_202311151314

Date de mise à jour : 11/06/2024

Auteur : PR-Vls



Repère de crue mesuré sur les batiments du garage Autosur

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.81280790 / Y: 49.17287850

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 759275.65 / Y: 6897319.16

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.8128079 / Y: 49.1728785



25 Juin 2019

Nature de l'inondation :

Commentaires : Repère de crue relevé dans le cadre de l'étude de reconstitution de l'inondation du Cirieux du 25 juin 2019, par le DH&E, sous maîtrise d'ouvrage de la DDTM 14.

Niveau repéré d'après témoignage et photos du propriétaire. Il y avait 10 cm d'eau et de boue dans la partie basse de l'atelier et le bureau du local de contrôle technique automobile Autosur.

Altitude de la référence (mNGF) : 51,28

Hauteur par rapport à une référence (m) : 0,1

Altitude atteinte par l'eau (mNGF) : 51,38

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202311151314

Date de mise à jour :

Auteur : PR-Vls

11/06/2024

MARQUE



repère de crue sur local et bureau du contrôle technique Autosur