



Commune : **VILLE-EN-TARDENOIS**

## 50a Avenue du 6 Juin

**1**

Repère(s) sur  
le site


### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Bassins du Nord

**Code :** WEB\_S\_202311151314

**Date de mise à jour :** 11/06/2024

**Auteur :** PR-Vls



Repère de crue mesuré sur les batiments du garage Autosur

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 3.81280790 / Y: 49.17287850

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 759275.65 / Y: 6897319.16

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.8128079 / Y: 49.1728785



**25 Juin 2019**

Nature de l'inondation :

**Commentaires :** Repère de crue relevé dans le cadre de l'étude de reconstitution de l'inondation du Cirieux du 25 juin 2019, par le DH&E, sous maîtrise d'ouvrage de la DDTM 14.

Niveau repéré d'après témoignage et photos du propriétaire. Il y avait 10 cm d'eau et de boue dans la partie basse de l'atelier et le bureau du local de contrôle technique automobile Autosur.

Altitude de la référence (mNGF) : 51,28

Hauteur par rapport à une référence (m) : 0,1

Altitude atteinte par l'eau (mNGF) : 51,38

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_202311151314

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** PR-Vls

11/06/2024

### MARQUE



repère de crue sur local et bureau du contrôle technique Autosur