



Commune : SAINT-PIERRE-DES-IFS

Rivière : L' Algot


Clôture de limite de parcelle, impasse de la Motte

Commentaires : D'après le témoignage du propriétaire M. Thomas, le Cirieux dont le lit est perché est sorti depuis l'amont et a débordé en rive droite dans l'intégralité du champs. Sous la violence du flot les piliers ont été déstabilisés et la clôture de limite de parcelle a été couchée en plusieurs points avec un niveau d'eau variant entre 30 et 50 centimètres sur le chemin en fonction des endroits. La bâtie visible en contrebas sur la photo a été largement inondée (l'eau est entrée par les fenêtres).

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB_S_202311202424**Date de mise à jour :** 31/03/2025**Auteur :** valerieUR

Détail sur poteau de clôture, vue proche.

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.16950068 / Y: 49.12077050**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 493413.01 / Y: 6894921.4**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.1695007 / Y: 49.1207705**Code Hydro:** I1380600**Rive de référence:** Droite**25 juin 2019**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **101.99 m**Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : D'après le témoignage du propriétaire M. Thomas, le Cirieux dont le lit est perché est sorti depuis l'amont et a débordé en rive droite dans l'intégralité du champs. Sous la violence du flot les piliers ont été déstabilisés et la clôture de limite de parcelle a été couchée en plusieurs points avec un niveau d'eau variant entre 30 et 50 centimètres sur le chemin en fonction des endroits. La bâtie visible en contrebas sur la photo a été largement inondée (l'eau est entrée par les fenêtres).

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202311202424**Date de mise à jour :****Auteur :** valerieUR

22/05/2025



Vue d'ensemble de la clôture

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Moyenne**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE VISITE TERRAIN POST INONDATION CABINET DH&E - 11/01/2023

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

RELEVÉ GPS - 11/01/2023

Méthode : GPS**Référence nivélée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** Poteau de clôture**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 101.690 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.300 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 101.99 m