



Commune : **SAINT-DESIR**

Rivière : **La Touques**


Sol au pied du sapin, en bas de la parcelle située 81 route de Falaises

Commentaires : Sur le bas de la parcelle à l'interface entre le plancher alluvial (remodelé) et le pied de versant, le niveau de la crue est arrivé jusqu'au pied du sapin (photo) d'après le témoignage du propriétaire M. Lefevre. Le cours d'eau à l'origine de l'inondation est "Le Cirieux"

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202311235521 **Date de mise à jour :** 12/11/2025
Auteur : valerieUR



Niveau sur la bas de la parcelle

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.20009201 / Y: 49.12943650
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 495678.98 / Y: 6895805.05
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.200092 / Y: 49.1294365
Code Hydro: I0-0200 **Rive de référence:** Gauche



25 juin 2019

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Sur le bas de la parcelle à l'interface entre le plancher alluvial (remodelé) et le pied de versant, le niveau de la crue est arrivé jusqu'au pied du sapin (photo) d'après le témoignage du propriétaire M. Lefevre.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202311235521 **Date de mise à jour :** 12/11/2025
Auteur : valerieUR

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Moyenne **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui



Niveau près du sapin

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE POST CRUE DU CIRIEUX EFFECTUÉE PAR LE CABINET DH&E - 12/01/2023

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation