

Commune : **SAINT-DESIR** | Rivière : **La Touques**


Sol du jardin, 9 rue du Pasteur Orange.

Commentaires : Limite de débordement du Fossé de Malicorne en rive gauche sur la propriété de Mme Guérin au niveau de la brouette au pied de l'arbre.
Le cours d'eau à l'origine de l'inondation est Fossé de Malicorne, affluent du Cirieux, lui même affluent de La Touques.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202311235848 **Date de mise à jour :** 12/11/2025
Auteur : valerieUR



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.20095700 / Y: 49.13204320
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 495752.35 / Y: 6896092.56
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.200957 / Y: 49.1320432
Code Hydro: IO--0200 **Rive de référence:** Gauche

25 juin 2019
Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue au sol.
Limite de débordement du Fossé de Malicorne en rive gauche sur la propriété de Mme Guérin au niveau de la brouette au pied de l'arbre.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202311235849 **Date de mise à jour :** 12/11/2025
Auteur : valerieUR



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Bon
Pérennité : Moyenne **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE POST CRUE DU CIRIEUX RÉALISÉE PAR DH&E - 17/01/2023
Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation