Commune : **LISIEUX** | Rivière : **La Touques**

Façade maison, 16 Rue du Logis Familial.

Commentaires : Le cours d'eau à l'origine de l'inondation est "Le Cirieux".

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202311270911 **Date de mise à jour :** 03/01/2025
Auteur : PR-Vls

D'après témoignage de M. Vivet le niveau atteint est de 50 cm sur son palier à gauche de la porte d'entrée de la maison.

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.21670755 / Y: 49.14174340
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 496939.22 / Y: 6897130.16
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2167076 / Y: 49.1417434
Code Hydro: I0--0200 **Rive de référence:** Gauche

25 juin 2019

Altitude calculée de l'eau : **48.02 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Repère de crue rélevé dans le cadre de l'étude de reconstitution de l'inondation du Cirieux du 25 juin 2019, par le DH&E, sous maîtrise d'ouvrage de la DDTM 14.

Niveau repéré 16 rue du logis familial, d'après le témoignage de monsieur Vivet, le niveau atteint est de 50cm sur son palier à gauche de la porte d'entrée de la maison.
Cours d'eau : le cirieux

Altitude de la référence (mNGF) : 47.52
Hauteur par rapport à une référence (m) : 0,50
Altitude atteinte par l'eau (mNGF) : 48.02

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202311270911 **Date de mise à jour :** 03/01/2025
Auteur : PR-Vls

repere de crue sur le mur à gauche de la porte d'entrée

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

NIVELLEMENT DU BUREAU D'ÉTUDE DH&E.

Méthode : GPS
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol au pied du mort à proximité de la porte d'entrée.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 47.520 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.500 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 48.02