Commune : **LISIEUX** | Rivière : **La Touques**

Façade de la maison, 27 rue du Cirieux.

Commentaires : Le cours d'eau à l'origine de l'inondation est "Le Cirieux".

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202311271518 **Date de mise à jour :** 03/01/2025
Auteur : PR-Vls

Maison d'habitation surélevée sur sous-sol - au droit du garage

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.21611483 / Y: 49.14129060
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 496894.22 / Y: 6897081.36
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2161148 / Y: 49.1412906
Code Hydro: I0--0200 **Rive de référence:** Gauche

25 juin 2019

Altitude calculée de l'eau : **48.78 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Repère de crue rélevé dans le cadre de l'étude de reconstitution de l'inondation du Cirieux du 25 juin 2019, par le DH&E, sous maîtrise d'ouvrage de la DDTM 14.

D'après les photos de Mme D'Hoker propriétaire, prises après l'événement ; la laisse de crue à l'extérieur est repérée au droit du garage avec un niveau visible à 10 cm sous le linteau béton . Le sous-sol était totalement inondé d'eau et de boue jusqu'à une hauteur dépassant 1m 80.

Altitude de la référence (mNGF) : 47.8
Hauteur par rapport à une référence (m) : 0,98
Altitude atteinte par l'eau (mNGF) : 48.78

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202311271519 **Date de mise à jour :** 03/01/2025
Auteur : PR-Vls

repere de crue sur le mur à droite de la porte de garage

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

NIVELLEMENT DU BUREAU D'ÉTUDE DH&E.

Méthode : GPS
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 47.800 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.980 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 48.78