



Commune : LISIEUX

Rivière : La Touques

## Façade de la maison, 27 rue du Cirieux.

**Commentaires :** Le cours d'eau à l'origine de l'inondation est "Le Cirieux".

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands

**Code :** WEB\_S\_202311271518 **Date de mise à jour :** 03/01/2025

**Auteur :** PR-VIs



Maison d'habitation surélevée sur sous-sol - au droit du garage

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.21611483 / Y: 49.14129060

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 496894.22 / Y: 6897081.36

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.2161148 / Y: 49.1412906

**Code Hydro :** I0-0200 **Rive de référence :** Gauche



**25 juin 2019**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Repère de crue relevé dans le cadre de l'étude de reconstitution de l'inondation du Cirieux du 25 juin 2019, par le DH&E, sous maîtrise d'ouvrage de la DDTM 14.

D'après les photos de Mme D'Hoker propriétaire, prises après l'événement ; la laisse de crue à l'extérieur est repérée au droit du garage avec un niveau visible à 10 cm sous le linteau béton . Le sous-sol était totalement inondé d'eau et de boue jusqu'à une hauteur dépassant 1m 80.

Altitude de la référence (mNGF) : 47.8

Hauteur par rapport à une référence (m) : 0,98

Altitude atteinte par l'eau (mNGF) : 48.78

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_202311271519

**Date de mise à jour :** 03/01/2025

**Auteur :** PR-VIs

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Oui



repere de crue sur le mur à droite de la porte de garage