




Commune : LISIEUX

Rivière : La Touques

Façade maison, 6 rue de campagne.**Commentaires :** Le cours d'eau à l'origine de l'inondation est "Le Cirieux".**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB_S_202311273805 **Date de mise à jour :** 03/01/2025**Auteur :** PR-VIs**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 0.21457580 / Y: 49.14096370**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 496780.7 / Y: 6897048.98**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.2145758 / Y: 49.1409637**Code Hydro:** I0-0200 **Rive de référence:** Gauche**25 juin 2019**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Repère de crue relevé dans le cadre de l'étude de reconstitution de l'inondation du Cirieux du 25 juin 2019, par le DH&E, sous maîtrise d'ouvrage de la DDTM 14.

6 Rue de Campagne : Niveau de crue associé aux traces humidité visibles sur l'arrière de la maison sur le mur à droite de la rembarde de l'escalier . D'après le fils du locataire il y avait 65 centimètres d'eau dans l'habitation.

Altitude de la référence (mNGF) : 48.49

Hauteur par rapport à une référence (m) : 1.20

Altitude atteinte par l'eau (mNGF) : 49.69

GÉNÉRAL**Code :** WEB_R_202311273806**Date de mise à jour :****Auteur :** PR-VIs

03/01/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui

niveau de crue associé aux traces d'humidité visibles sur le mur. 65 cm d'eau dans l'habitation