




Commune : LISIEUX

Rivière : La Touques

Façade maison, 6 rue de campagne.

Commentaires : Le cours d'eau à l'origine de l'inondation est "Le Cirieux".**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB_S_202311273805**Date de mise à jour :** 03/01/2025**Auteur :** PR-Vls**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 0.21457580 / Y: 49.14096370**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 496780.7 / Y: 6897048.98**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.2145758 / Y: 49.1409637**Code Hydro:** I0--0200**Rive de référence:** Gauche**25 juin 2019****Nature de l'inondation :** Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : 49.69 m****Nature du repère :** Témoignage oral**Commentaires :** Repère de crue relevé dans le cadre de l'étude de reconstitution de l'inondation du Cirieux du 25 juin 2019, par le DH&E, sous maîtrise d'ouvrage de la DDTM 14.

6 Rue de Campagne : Niveau de crue associé aux traces humidité visibles sur l'arrière de la maison sur le mur à droite de la rembarde de l'escalier . D'après le fils du locataire il y avait 65 centimètres d'eau dans l'habitation.

Altitude de la référence (mNGF) : 48.49

Hauteur par rapport à une référence (m) : 1.20

Altitude atteinte par l'eau (mNGF) : 49.69

GÉNÉRAL**Code :** WEB_R_202311273806**Date de mise à jour :****Auteur :** PR-Vls

03/01/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui

niveau de crue associé aux traces d'humidité visibles sur le mur. 65 cm d'eau dans l'habitation

NIVELLEMENT DU BUREAU D'ÉTUDE DH&E.**Méthode :** GPS**Référence nivellée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** sol au pied de la façade.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 48.490 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.200 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 49.69