Commune : **LISIEUX** | Rivière : **La Touques**

Façade immeuble, 15 rue Henri Papin.

Commentaires : Le cours d'eau à l'origine de l'inondation est Le Cirieux.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202311275437 **Date de mise à jour :** 03/01/2025
Auteur : PR-Vls

mur d'immeuble au droit de la porte

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.21294587 / Y: 49.14045350
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 496659.83 / Y: 6896996.47
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2129459 / Y: 49.1404535
Code Hydro: I0--0200 **Rive de référence:** Gauche

25 juin 2019

Altitude calculée de l'eau : **51.09 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Repère de crue rélevé dans le cadre de l'étude de reconstitution de l'inondation du Cirieux du 25 juin 2019, par le DH&E, sous maîtrise d'ouvrage de la DDTM 14.

15 Rue Henri Papin : Sur la façade nord du bâtiment d'habitation et anciens entrepôts en bordure du Cirieux, niveau attesté près de la porte d'après témoignage

Altitude de la référence (mNGF) : 50.04
Hauteur par rapport à une référence (m) : 1.05
Altitude atteinte par l'eau (mNGF) : 51.09

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202311275438 **Date de mise à jour :** 03/01/2025
Auteur : PR-Vls

mur à cote de la porte d'accès à l'entrepôt

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

NIVELLEMENT DU BUREAU D'ÉTUDE DH&E.

Méthode : GPS
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : sol au pied du mur.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 50.040 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.050 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 51.09 m