Commune : **LISIEUX** | Rivière : **La Touques**

Muret à proximité de l'entrée, 31 rue Henri Papin.

Commentaires : Muret de briques à proximité de l'escalier de l'entrée.
Le cours d'eau à l'origine de l'inondation est Le Cirieux.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202311275947 **Date de mise à jour :** 03/01/2025
Auteur : PR-Vls

entrée principale des ateliers de la SCAM

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.21220677 / Y: 49.13994180
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 496603.92 / Y: 6896941.49
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2122068 / Y: 49.1399418
Code Hydro: I0--0200 **Rive de référence:** Gauche

25 juin 2019

Altitude calculée de l'eau : **51.44 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Repère de crue rélevé dans le cadre de l'étude de reconstitution de l'inondation du Cirieux du 25 juin 2019, par le DH&E, sous maîtrise d'ouvrage de la DDTM 14.

31 Rue Henri Papin : Au droit de l'entrée principale des ateliers de la SCAM, niveau attesté sous le porche au dessus du muret près de la porte (20 cm d'eau et de boue à l'intérieur) d'après le témoignage d'un responsable.

Altitude de la référence (mNGF) : 50,64
Hauteur par rapport à une référence (m) : 0,8
Altitude atteinte par l'eau (mNGF) : 51,44

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202311275947 **Date de mise à jour :** 03/01/2025
Auteur : PR-Vls

repere de crue mesuré au droit du muret (sur la base d'un témoignage)

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

NIVELLEMENT DU BUREAU D'ÉTUDE DH&E.

Méthode : GPS
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol au pied du muret.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 50.640 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.800 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 51.44 m