




Commune : LISIEUX

Rivière : La Touques

Portail en bois, 4 chemin des Bourguignolles.

Commentaires : Porte de portail en bois pour accès véhicule.
Le cours d'eau à l'origine de l'inondation est le ruisseau de Bourguignolles.

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB_S_202311270749 **Date de mise à jour :** 03/01/2025**Auteur :** PR-VIs

Portail en bois d'une maison

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.21173669 / Y: 49.14114960**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 496574.38 / Y: 6897076.96**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.2117367 / Y: 49.1411496**Code Hydro:** I0-0200 **Rive de référence:** Gauche**25 juin 2019**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **53.58 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Repère de crue relevé dans le cadre de l'étude de reconstitution de l'inondation du Cirieux du 25 juin 2019, par le DH&E, sous maîtrise d'ouvrage de la DDTM 14.

4 Chemin des Bourguignolles : Laisse de crue relevée sur le portail en bois lors de la visite de terrain DREAL en juin 2019.

Altitude de la référence (mNGF) : 52,58

Hauteur par rapport à une référence (m) : 1,00

Altitude atteinte par l'eau (mNGF) : 53,58

GÉNÉRAL**Code :** WEB_R_202311270749**Date de mise à jour :****Auteur :** PR-VIs

03/01/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Mauvais**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné

laisse de crue sur le portail, repere sous la boite à lettre

NIVELLEMENT DU BUREAU D'ÉTUDE DHE.**Méthode :** GPS**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** sol au pied du portail.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 52.580 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.000 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 53.58