

Commune : **VAIR-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire**


Pont SNCF - les Cosniers

Commentaires : Site CORELA S106R9 - Pont SNCF - Mauvais état - Au niveau du passage sous la voie ferrée en direction du lieu dit "Les Cosniers"

4

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval**Code :** LCI_S_7309**Date de mise à jour :** 04/12/2023**Auteur :** SPC LCI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.08379300 / Y: 47.37439090**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 391975 / Y: 6705084**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.083793 / Y: 47.3743909**Code Hydro:** ----0000**Rive de référence:** Droite**1 janvier 1994**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **12.65 m**Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202312044756**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MLA

03/04/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**PHEC :** Non**Repère calculé :** Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT -

NIVELLEMENT EFFECTUÉ PAR LE SPC MLA - 03/04/2025

Méthode : GPS**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 12.650 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 12.65 m