

Commune : **VAIR-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire**


Pont SNCF - la Belle Croix

Commentaires : Site CORELA S106R10 - Pont SNCF - Mauvais état - Au niveau du passage sous la voie ferrée en direction du lieu dit "La Belle Croix"

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval**Code :** LCI_S_7310**Date de mise à jour :** 04/12/2023**Auteur :** SPC LCI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.06872050 / Y: 47.37389230**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 393108 / Y: 6704970**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.0687205 / Y: 47.3738923**Code Hydro:** ----0000**Rive de référence:** Droite**13 Janvier 1982**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Plaque**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202312040453**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MLA

04/12/2023

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT -

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 3.000 m