Commune : **SAINT-ETIENNE-AU-MONT** | Rivière : **La Liane**

Tronc d'arbre, angle de la rue de la Gare et D52

Commentaires : L'arbre est isolé et se situe devant un bar et en face d'une pharmacie.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Artois-Picardie
Code : WEB_S_202312080329 **Date de mise à jour :** 08/12/2023
Auteur : SACN_FD

Vue depuis la D52

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.62693885 / Y: 50.68190790
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 602791.11 / Y: 7065853.72
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.6269389 / Y: 50.6819079
Code Hydro: E53-0020 **Rive de référence:** Gauche

10 Novembre 2023

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : 3 laisses de crues ont été marqué à la bombe de peinture, pas de témoignage recueillie, la plus haute est sans aucun doute celle du 14/11, pour les autres je laisse le soin au SPC de juger des dates de crues.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202312081934 **Date de mise à jour :** 08/12/2023
Auteur : SACN_FD

Laisse de crue à 45 cm de la base (excroissance) deu tronc.

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Moyenne

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE_DE_TERRAIN SPC SACN -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Seine aval – Côtiers normands