

Commune : **SAINT-ETIENNE-AU-MONT**Rivière : **La Liane****Façade de la maison, 11 rue de la Gare.**

Commentaires : Il s'agit de la façade "Ouest" situé à proximité de la porte d'entrée de la remise du pavillon.
Le site est à l'intérieur de la cour.

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Bassins du Nord**Code :** WEB_S_202312083306**Date de mise à jour :** 17/01/2024**Auteur :** SACN_FD

Façade à l'Ouest et à l'intérieur de la cour.

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.62724726 / Y: 50.68307810**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 602815.21 / Y: 7065983.73**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.6272473 / Y: 50.6830781**Code Hydro:** E53-0020**Rive de référence:** Droite**14 Novembre 2023**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue à 117 cm/margelle de la porte.

GÉNÉRAL**Code :** WEB_R_202312080119**Date de mise à jour :****Auteur :** SACN_FD

08/12/2023

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Bon**Pérennité :** Aucune**SOURCE DE REPÉRAGE :** VISITE_DE_TERRAIN SPC SACN -**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** SPC Seine aval - Côtiers normands

Laisse de crue à 117 cm/margelle de la porte.

	Commune : SAINT-ETIENNE-AU-MONT	Rivière : La Liane
	Façade de la maison, 11 rue de la Gare.	
Commentaires : Il s'agit de la façade "Ouest" situé à proximité de la porte d'entrée de la remise du pavillon. Le site est à l'intérieur. de la cour.		2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Bassins du Nord

Code : WEB_S_202312083306 Date de mise à jour : 17/01/2024

Auteur : SACN_FD



GÉOLOCALISATION


Coordonnées WGS84 : X: 1.62724726 / Y: 50.68307810

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 602815.21 / Y: 7065983.73

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.6272473 / Y: 50.6830781

Code Hydro: E53-0020 Rive de référence: Droite




	10 Novembre 2023	Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Laisse d'inondation
	Commentaires : Laisse de crue à 149 cm/margelle devant la porte de la remise.		

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202312085700 Date de mise à jour : 17/01/2024

Auteur : SACN_FD



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non État du repère : Bon

Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE_DE_TERRAIN SPC SACN -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : SPC Seine aval - Côtiers normands