

Commune : **SAINT-VICTURNIEN** | Rivière : **La Vienne**

Culée du pont, rive droite

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
 Code : 23VCA_VT_S_48 Date de mise à jour : 11/12/2023
 Auteur : SPC VCA



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.01250000 / Y: 45.87619000
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 545851.72 / Y: 6532664.79
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0125 / Y: 45.87619
 Code Hydro: L---0060 Rive de référence: Non renseigné

Mars 2007

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : Code laisse = 155 - Commentaire : au niveau du bout du muret

GÉNÉRAL

Code : 23VCA_VT_R_48_1 Date de mise à jour : 11/12/2023
 Auteur : SPC VCA



Photo du repère - auteur : SPC VT

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DE LAISSES DES CRUES DE 2006, 2007 ET 2008 SUR LE TERRITOIRE VIENNE-THOUET - 11/07/2008

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme(s) : SPC Vienne - Charente - Atlantique