

Commune : **MÉRIGNY**Rivière : **L' Anglin****11 rue du Pont****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique

Code : 23VCA_VT_S_93

Date de mise à jour : 11/12/2023

Auteur : SPC VCA

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 0.92499000 / Y: 46.63084400

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 541268.12 / Y: 6616616.87

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.92499 / Y: 46.630844

Code Hydro: L5--0190

Rive de référence: Non renseigné

**5 juin 2006**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Code laisse = 35 - Commentaire : 10 d'eau dans la maison au n°11

GÉNÉRAL

Code : 23VCA_VT_R_93_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCA

11/12/2023

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné



Photo du repère - auteur : SPC VT

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DE LAISSES DES CRUES DE 2006, 2007 ET 2008 SUR LE TERRITOIRE VIENNE-THOUET - 11/07/2008

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : SPC Vienne - Charente - Atlantique

REPÉRAGE POST-CRUE - 23/08/2006

Méthode : Non renseigné

Organisme : SPC Vienne - Charente - Atlantique

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.100 m