

Commune : **ARGENTON-SUR-CREUSE** | Rivière : **La Creuse**

L'Hermitage - ancien moulin en aval rive droite du pont

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
 Code : 23VCA_VT_S_102 Date de mise à jour : 11/12/2023
 Auteur : SPC VCA



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.50174700 / Y: 46.59860200
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 585314.01 / Y: 6612038.47
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.501747 / Y: 46.598602
 Code Hydro: L---0070 Rive de référence: Non renseigné

Mars 2007 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Code laisse = 61 - Commentaire : 55 cm au pied de l'escalier extérieur

GÉNÉRAL

Code : 23VCA_VT_R_102_1 Date de mise à jour : 11/12/2023
 Auteur : SPC VCA



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DE LAISSES DES CRUES DE 2006, 2007 ET 2008 SUR LE TERRITOIRE VIENNE-THOUET - 11/07/2008

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme(s) : SPC Vienne - Charente - Atlantique

REPÉRAGE POST-CRUE - 20/07/2007

Méthode : Non renseigné
 Organisme : SPC Vienne - Charente - Atlantique
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.550 m