




Commune : ARGENTON-SUR-CREUSE

Rivière : La Creuse

L'Hermitage - ancien moulin en aval rive droite du pont

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique**Code :** 23VCA_VT_S_102**Date de mise à jour :** 11/12/2023**Auteur :** SPC VCA**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 1.50174700 / Y: 46.59860200**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 585314.01 / Y: 6612038.47**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.501747 / Y: 46.598602**Code Hydro:** L---0070**Rive de référence:** Non renseigné**Mars 2007****Nature de l'inondation :** Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau :** non déterminé**Nature du repère :** Laisse d'inondation**Commentaires :** Code laisse = 61 - Commentaire : 55 cm au pied de l'escalier extérieur**GÉNÉRAL****Code :** 23VCA_VT_R_102_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCA

11/12/2023

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DE LAISSES DES CRUES DE 2006, 2007 ET 2008 SUR LE TERRITOIRE VIENNE-THOUET - 11/07/2008****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Vienne - Charente - Atlantique**REPÉRAGE POST-CRUE - 20/07/2007****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** SPC Vienne - Charente - Atlantique**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.550 m